

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

Przedmiotem przetargu jest: używany samochód osobowy marki Renault
Model pojazdu: Trafic 1.9 dCi MR'01 E3 3.0t
Wersja: L1H1P1
Nr rejestracyjny: GST 75UX
Rok produkcji: 2005
Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3.5 t
Nr identyfikacyjny (VIN): VF1JLACA66Y123130
Rodzaj lakieru: srebrny 2-warstwowy efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia: kombi(uniwersalne) 4 drzwiowe, 9 osobowe
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym,
Pojemność / Moc silnika: 1870 cm / 74kW (101KM),
Doładowanie: Turbosprężarka z chłodn. powietrza
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Rodzaj napędu: przedni (4x2)
Wyposażenie dodatkowe: czujniki cofania, dodatkowe światła kierunkowskazów tylne, klimatyzacja,
Poduszka powietrzna pasażera, radioodtwarzacz 4X15W CD.

Umowa ubezpieczenia pojazdu w zakresie:

- odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC),
- autocasco (AC),
- następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
- assistance (ASS)

potwierdzona polisą seria numer FL-A 424206 z dnia 21 września 2018 - zawarta jest na okres od dnia 7 grudnia 2018 do dnia 6 grudnia 2019. Składka za ubezpieczenie jest w całości opłacona.

Ubezpieczycielem jest InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 13 w Gdańsku (80-371).

Stan techniczny pojazdu (wg opisu rzeczoznawcy):

Silnik – kompletny, zewnętrznie zabrudzony. Ślady wycieku oleju na połączeniu z obudową sprzęgła. Ślady wycieku paliwa spod obudowy filtra paliwa. Nadmierny przedmuch spalin do skrzyni korbowej. Osprzęt silnika kompletny, zużyty eksploatacyjnie. Turbosprężarka zewnętrznie zaolejona, zużyta. Układ wydechowy kompletny, bez oznak nadmiernego zużycia.

Podwozie – podzespoły kompletne, powierzchniowo skorodowane. Elementy gumowo-metalowe zawieszenia zestarzałe. Amortyzatory tylne szt. 2 nadmiernie zużyte, skorodowane. Nadmierny luz na przegubach układu kierowniczego. Tarcze hamulcowe przednie skorodowane od strony wewnętrznej. Tarcze kół stalowe szt. 5 powierzchniowo skorodowane. Osłona plastikowa silnika połamana.

Nadwozie – typu kombi, czterodrzwiowe, kompletne. Powłoka lakierowa w kolorze srebrnym, porysowana, zmatowiała. Płyta podłogowa w części tylnej skorodowana. Poszycie boku prawego przetarte. Progi szt. 2 (lewy, prawy) wytarte, rozwinięta korozja powłokowa. Listwy maskujące łączenie płata dachu z bokami nadwozia szt. 2(lewa, prawa) – brak. Pokrywa komory silnika skorodowana na krawędziach. Drzwi boczne obluźnione, rolki prowadzące nadmiernie zużyte. Szyba czołowa porysowana promieniowo. Zderzak tylny obluźniony, mocowania połamane. Fartuchy przeciwbłotne tylne wyrwane.

Osprzęt i wyposażenie – kompletne, zużyte eksploatacyjnie, zabrudzone. Kierownica, gałka dźwigni zmiany biegów, nakładki pedałów – wytarte. Gąbka poduszki fotela kierowcy trwale odkształcona. Podstawy foteli skorodowane. Podsufitówka mocno zabrudzona. Wykładziny plastikowe wnętrza porysowane. Czujniki cofania połamane. Brak światła odblaskowego prawego. Akumulator BOSCH S4 12 V 80 Ah 740A.

Uwaga: Ogłaszający przetarg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte ww. pojazdu